

## Prévention et sécurité de la résistance au feu aux Humanités



Après un examen par la Dirpat et le service Prévention et sécurité de la résistance au feu de notre bâtiment en cas d'incendie et en tenant compte des consignes de sécurité à respecter en cas d'évacuation, **le service prévention et sécurité a collé dans chaque salle une affiche spécifiant l'effectif maximum par salle de classe à ne pas dépasser.**

Ce chiffrage a été fait en collaboration entre les 3 entités.

Il est impératif de respecter ces consignes de sécurité en attendant que d'éventuels travaux soient effectués dans notre bâtiment afin de rajouter des issues de secours. Ces travaux sont à l'étude actuellement.

A l'avenir, il faudra tenir compte des capacités d'accueil des salles lors des réservations.

Nous vous tiendrons informés de l'état d'avancement de ce dossier.